


4x4 Cheapa Campa Trailfinder Australie

Modèle budget



Descriptions	Le 4x4 Trailfinder est idéal pour les couples aventureux qui veulent un véhicule compact avec une maniabilité supérieure en terrain accidenté. Il est doté d'une cuisine escamotable et d'un couchage en pop-top. Plusieurs modèles pourront être proposées pour le Cheapa Campa Trailfinder, ainsi les dimensions et agencements peuvent varier.
Caractéristiques	Cheapa Campa Trailfinder Couchages : 2 (2 places assises) Attention les enfants de moins de 7 ans ne peuvent pas voyager dans ce véhicule Motorisation Diesel 4.5 L Transmission manuelle Direction assistée ABS & Airbags Auvent Véhicules entre 3 et 6 ans
Carburant	Diesel Consommation moyenne : 14L/100km

Dimensions	Longueur : 5.30 m Largeur : 1.80 m Hauteur : 2.30 m (2.80 m étendu) Hauteur intérieur : 1.90 m
Occupant	2 couchages et 2 places assises
Réserves	Réservoir carburant : 180 L Réservoir eau propre : 50 L Pas de réservoir eaux grises Bouteilles de gaz : 2 x 1.25 kg (à partir du 1er avril 2020 : 1 x 2 kg)
Lits	Lit double : 190 cm x 120 cm Lit simple : 200 cm x 100 cm
Cuisine	Évier extérieur (eau froide seulement) Réfrigérateur 45 L avec compartiment freezer (à partir du 1er avril 2020 : 48 L + freezer) Cuisinière 2 feux (extérieur) A partir du 1er avril 2020 : Micro-ondes (240 V) Vaisselle et batterie de cuisine Bouteilles de gaz : 2 x 1.25 kg (à partir du 1er avril 2020 : 1 x 2 kg)
Douche/toilette	Douche solaire extérieure Toilettes: non
Chauffage & Climatisation	Chauffage et climatisation uniquement cabine conducteur
Alimentation & Energie	Batterie auxiliaire 12V pour le fonctionnement des lumières et du réfrigérateur. Autome environ 12h, elle se recharge en roulant. Branchement 240V par raccordement électrique Gaz 2 x 1.25 kg (à partir du 1er avril 2020 : 1 x 2 kg)
Audio & Connectivités	Radio/CD
Equipements complémentaires	Extincteur Auvent Moustiquaires sur certaines fenêtres
Equipements optionnels	Chaises et table de camping

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.