



4x4 Wallaby Outback 4wd Australie

Modèle standard



<p>Descriptions</p>	<p>4x4 à transmission automatique équipé avec un frigidaire escamotable et des rangements pour permettre de faire la cuisine aisément à l'extérieur. Deux tentes sont fournies avec des matelas auto-gonflants et sacs de couchage confortables pour vous assurer un sommeil réparateur.</p> <p>Plusieurs modèles pourront être proposées pour le Wallaby Outback 4WD, ainsi les dimensions et agencements peuvent varier.</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>Wallaby Outback 4wd Couchages : 5 (5 places assises) Motorisation turbo diesel Châssis Toyota Hilux Transmission automatique Auvent Modèle de 4 ans maximum</p>
<p>Carburant</p>	<p>Diesel</p>
<p>Dimensions</p>	<p>Longueur : 5.33 m Largeur : 1.85 m Hauteur : 2.20 m</p>
<p>Occupant</p>	<p>5 couchages et 5 places assises</p>

Réserves	Réservoir carburant : 80 L Bidon eau propre : 20 L 4 cartouches de butane
Lits	Tente : 235 x 243 x 210 cm Matelas auto-gonflants : 192 x 58 x 8 cm 2 tentes fournies quand il y a 5 personnes dans le véhicule
Cuisine	Cuisinière au gaz portative Réfrigérateur + freezer 40 L 4 cartouches de butane
Douche/toilette	sans
Chauffage & Climatisation	Climatisation et chauffage dans la cabine conducteur comme dans une voiture
Alimentation & Energie	Batterie 12 V pour le fonctionnement des lumières et du réfrigérateur. Dispose d'environ 12h d'autonomie et se recharge en roulant. Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo. Gaz
Audio & Connectivités	Radio AM/FM Connexion Bluetooth et USB GPS
Equipements camping	Table et chaises de pique-nique Trousse de sécurité pour l'outback Tentes Matelas auto-gonflants et sacs de couchage
Equipements complémentaires	Table et chaises de camping Trousse de sécurité pour l'outback Fixation pour 2 sièges bébé ou réhausseurs Auvent Barres de toit
Equipements optionnels	Sièges bébé/réhausseurs Wifi (1 Go de données) Radiateur portable

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.