


4x4 Wallaby Maverick 4WD Australie

Modèle standard



Descriptions	<p>Partez à l'aventure avec le Wallaby Maverick 4WD, équipé d'un lit double confortable pour un couple ou deux amis, d'une cuisine extérieure et d'une tente pop-top pour plus d'espace intérieur.</p> <p>Plusieurs modèles peuvent être proposés pour le Wallaby Maverick, les dimensions et les aménagements peuvent donc varier.</p>
Caractéristiques	<p>Wallaby Maverick 4WD Couchage : 2 (2 ceintures de sécurité) Moteur turbo diesel Toyota, Ford ou similaire Transmission automatique Auvent Modèle de 2 ans maximum</p>
Carburant	Diesel
Dimensions	Longueur : 5,90 - 5,98 m Largeur : 1,95 - 2,00 m Hauteur : 2,50 - 2,70 m (avec tente : 3,10 - 3,75 m) Hauteur intérieure : 1,90 m
Occupant	2 places et 2 ceintures de sécurité

Réserves	Capacité du réservoir de carburant : 80 L Bidons pour carburant supplémentaire : 2 x 20 L (Toyota) ou 140 L longue autonomie (Ford) Réservoir d'eau douce : 82 L Réservoir d'eaux usées : Non Bouteilles de butane ou bouteilles de GPL
Lits	Lit double (fixe) : 2.00m x 1.54m
Cuisine	Cuisinière au gaz portative Évier de cuisine : Oui (seau pliant) Réfrigérateur + freezer 80 L Bouteilles de butane ou bouteilles de GPL
Douche/toilette	Douche extérieure
Chauffage & Climatisation	Climatisation et chauffage dans la cabine conducteur comme dans une voiture
Alimentation & Energie	Batterie 12 V pour le fonctionnement des lumières et du réfrigérateur. Dispose d'environ 12h d'autonomie et se recharge en roulant. Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo. Gaz
Audio & Connectivités	Radio, bluetooth USB à l'avant et à l'arrière
Equipements camping	Table et chaises de pique-nique Trousse de sécurité pour l'outback
Equipements complémentaires	Table et chaises de camping Trousse de sécurité pour l'outback Auvent
Equipements optionnels	Sièges bébé/réhausseurs Wifi (1 Go de données) Radiateur portable

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.