


Van Haka Hitop Nouvelle-Zélande

Modèle standard



<p>Descriptions</p>	<p>Equipements de qualité avec frigo, gazinière et évier. Tous les soirs, vous pourrez vous couchez dans le spacieux lit double. Certifié autonome "self contained"</p> <p>Les plans, dimensions et agencements ci-contre sont indicatifs et peuvent varier, sans préavis.</p>
<p>Caractéristiques</p>	<p>Haka Hitop Couchages : 2 (2 places assises) Véhicule certifié "Self Contained" Attention les enfants de moins de 7 ans ne peuvent pas voyager dans ce véhicule. Motorisation diesel Transmission automatique Sièges pivotants Caméra de recul Modèle de 3 ans maximum</p>
<p>Carburant</p>	<p>Diesel Consommation approximative : 12 L/100km</p>

Dimensions	Longueur : 5,94 m Largeur : 1.80m Hauteur : 2.76m Hauteur intérieure : 1.90m
Occupant	2 couchages et 2 places assises
Réserves	Réservoir de carburant : 80L Réservoir d'eau douce : 50L Réservoir d'eau grise : 50L Bouteille de gaz
Lits	Lit double : 1.85m x 1.40m
Cuisine	Évier (eau froide uniquement) Cuisinière 2 feux Réfrigérateur/congélateur 80L Micro-ondes (240V) Vaisselle et batterie de cuisine
Douche/toilette	Toilettes autonomes 12L
Chauffage & Climatisation	Climatisation seulement dans la cabine conducteur Chauffage seulement dans la cabine conducteur
Alimentation & Energie	Branchement 240V par raccordement électrique Batterie auxiliaire. Permet de faire fonctionner les lumières. Cette dernière a une autonomie d'environ 12h et se recharge en roulant ou en étant branchée au 240V. Gaz. Permet de faire fonctionner le réfrigérateur lorsque le véhicule n'est pas branché au secteur. 1 x 4 kg Allume-cigare. Pensez à prendre des adaptateurs pour recharger les petits appareils électriques type téléphone ou appareil photo.
Audio & Connectivités	Radio, bluetooth, USB dans la cabine, USB et USB-C dans l'espace de vie
Equipements complémentaires	Extincteur Moustiquaires sur certaines fenêtres Rangement sous le lit Caméra de recul

Ces photos et dimensions ne sont pas contractuelles le renouvellement de la flotte peut entraîner certaines modifications.